


预设温度模式

可以在预设温度模式输入三个经常使用的焊接温度，只需按一下按钮，即可取用预设温度。




例子

- 根据焊咀形状或使用情况设定温度。
- 根据不同的操作单位设定温度。

只需按一下按钮即可取用预设温度

一个重要提升！

- 焊台最高设定温度为500℃，可以解决过往因为热量不足而引发的焊接问题。




标准配件附带599B洁咀器


洁咀器附无水份清洁丝，可以取代清洁海绵。

容易更换焊咀

套入式焊咀，更换时快捷容易



把螺帽稍为扭松，取出焊咀。



套入新焊咀再把螺帽扭紧。

自动休眠功能

- 减少焊咀氧化，延长焊咀寿命。

将焊铁插入焊铁架，休眠功能便会启动，焊咀温度会降低。（自动休眠温度设定范围200℃~300℃。）如设定较高的休眠温度，可减少解除休眠功能后复热的所需时间。


自动关机功能

- 节省能源

当焊铁置于焊铁架上待机30分钟，焊台会自动关闭电源。


将焊台与焊铁架连接，自动关机功能及自动休眠功能便会启动。

- * 启动自动关机功能及自动休眠功能前必须先将焊台与焊铁架连接。




T20焊咀系列 (另外选购)


T20-B2 0.5B 型




T20-BC2 2BC 型
T20-BCF2*




T20-BC3 3BC 型
T20-BCF3*




T20-BC4 4BC 型
T20-BCF4*




T20-C5 5C 型




T20-C6 6C 型




T20-D16 1.6D 型




T20-D24 2.4D 型




T20-D32 3.2D 型




T20-D6 6D 型




T20-J02 0.2J 型




T20-1610




T20-K K 型




T20-KU KU 型




T20-BL BL 型




T20-BL2 2BL 型




T20-BL3 3BL 型



T20-BCM2** 2BC 型



T20-1611



* 焊咀只在斜面部份镀锡

** T20-BCM2焊咀不能在美国发售及使用。

单位: mm